NÆ°á»›c thá°£i-Tá»« thá»±c tiá»…n Ä‘Ã¡nh giÃ¡ chá°¥t lÆ°á»£ng Ä‘á°¿n phÆ°Æ¡ng phÃ¡p xá»- lÃ½

Liên há»‡: 04.62968157-0988882949

Ð•ánh giá chá°¥t lÆ°á»£ng nÆ°á»›c thá°£i hiá»‡n nay, chúng tôi xin Ä‘Æ°a ra các nhá°-n xét sau:

- Chá°¥t lÆ°á»£ng nÆ°á»›c thá°£i cá»§a nhiá»•u khu vá»±c, cá»§a các nhà máy hiá»‡n nay rá°¥t phá»©c tá°¡p, rá°¥t nhiá»•u loá°¡i chá°¥t thá°£i, ná»“ng Ä‘á»™ ô nhiá»…m và má»©c Ä‘á»™ khác nhau.

Xét vá»• tính chá°¥t nguy há°¡i có thá»ƒ xá°¿p má»©c Ä‘á»™ theo các cá°¥p Ä‘á»™ sau:

1. Nhóm nguy há°¡i: NÆ°á»›c thá°£i nhà máy xi má°¡, sá°£n xuá°¥t thuá»‘c thú y, phân bón, hoá chá°¥t, nhà máy giá°¥y (Dá»‹ch Ä‘en), nhà máy tái chá°¿ kim loá°¡i...

2. Nhóm có nguy cÆ¡: Các nhà máy thá»±c phá°©m,dá»‡t may,...

3. Nhóm ít có nguy cÆ¡: nhà máy Ä‘iá»‡n tá»-, dá»‡t may...

Viá»‡c phân loá°¡i nhÆ° trên chá»‰ mang tính tá°¡m thá»•i. Bá»Ÿi bá°¥t ká³ ngành nào cÅ©ng có các yá°¿u tá»‘, nhân tá»‘ gây ô nhiá»…m riêng biá»‡t cá°£ vá»• tính chá°¥t và má»©c Ä‘á»™.

- Khi xem xét má»©c Ä‘á»™ ô nhiá»…m, phá°£i dá»±a vào ná»“ng Ä‘á»™ chá°¥t ô nhiá»…m, tính chá°¥t quy mô sá°£n xuá°¥t, má»©cÄ‘á»™ sá»- dá»¥ng hoá chá°¥t, sá»± tin cá°-y cá»§a ká°¿t quả phân tích, tính sát thá»±c (hay còn gá»•i là sá»± chính xác) cá»§a lá°¥y má°«u và phÆ°Æ¡ng pháp phân tích...

Ð•á»ƒ Ä‘Æ°a ra Ä‘Æ°á»£c phÆ°Æ¡ng án xá»- lý có hiá»‡u quả cá°§n phá°£i có các thông tin Ä‘á°§y Ä‘á»§ vá»•:

Thá°£i lÆ°á»£ng

Chá°¥t ô nhiá»…m chính cá°§n xá»- lý

Má»©c Ä‘á»™ Ä‘á°§u tÆ°...

Vì vá°-y bá°¥t cá»© phÆ°Æ¡ng án nào Ä‘Æ°a ra cÅ©ng bá»‹ giá»›i há°¡n bá»Ÿi các yá°¿u tá»‘ trên.

Chá°³ng há°¡n, ná°¿u má»©c xá»- lý trung bình khoá°£ng 10.000.000 Ä‘/m3 nÆ°á»›c thá°£i (Tính theo công suá°¥t/ngày), nhÆ°ng thá»±c tá°¿, ná°¿u áp dá»¥ng tá°¡i Viá»‡t Nam thì rá°¥t khó.

Yêu cá°§u phá°£i Ä‘Æ°a ra phÆ°Æ¡ng pháp xá»- lý vá»›i chi phí thá°¥p và vá°«n hiá»‡u quả.

Do vá°-y, các chuyên gia xá»- lý rá°¥t khó trong viá»‡c Ä‘Æ°a ra 1 phÆ°Æ¡ng án xá»- lý chuẩn.

Chúng tôi nghÄ© rá°±ng, Ä‘á»ƒ kiá»ƒm soát há»£p lý nguá»“n thá°£i , trong Ä‘ó có nÆ°á»›c thá°£i thì viá»‡c cá°§n làm là phá°£i có cái nhìn thá»±c tá°¿ vá»• tá°¥t cả các vân Ä‘á»• trên. Muá»‘n vá°-y thì bá°±ng nhiá»•u cách các doanh nghiá»‡p phá°£i biá°¿t ká°¿t há»£p vá»›i các nhà khoa há»•c, các chuyên gia xá»- lý Ä‘á»ƒ Ä‘Æ°a ra giá°£i pháp toàn diá»‡n.

Hoàng Quá»‘c Trá»•ng